

Stellungnahme der Verwaltung

Fachbereich/e:	Stadtkämmerei
Dezernent*in / Geschäftsführer*in:	Stadtdirektor Jörg Stüdemann
Verantwortlich:	Rüddenclau, Ralf

Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün	09.12.2025	Kenntnisnahme	öffentlich

Tagesordnungspunkt

Rattensichere Abfallbehälter, hier: Stellungnahme der Verwaltung

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der Anfrage der Fraktion B'90/Die Grünen vom 19.09.2025 wurde die Verwaltung um Stellungnahme gebeten. Nach erfolgter Rückmeldung durch die EDG Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) wird zu den Fragen der Fraktion B'90/Die Grünen wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Defekte Müllgroßbehälter (MGB 60 Liter bis 1.100 Liter) fallen in der Regel den Sammelteams während des Behältertransports zum Leerungsfahrzeug bzw. während des Schütt- und Leerungsvorgangs auf. Sofern ein Team einen defekten MGB feststellt, dokumentieren sie dies durch ein Foto und Kommentarfeld über das eingesetzte Abfallwirtschaftssystem. Aus dem System wird ein Auftrag für einen Behältertausch aufgrund eines Behälterdefektes generiert und eine Behälterneuzustellung veranlasst.

Zu Frage 2:

Eine umfassende Auswertung ausgetauschter Behälter in den differenzierten Kategorien ist derzeit nicht möglich (in die Schüttung gefallene MGB = kein Zusammenhang zur Thematik Ratten / defekte MGB = z. T. möglicher Zusammenhang mit Ratten). Es kann aktuell nur eine Gesamtzahl genannt werden (s. u.).

Eine prozentuale Gegenüberstellung von Bürgermeldungen und Teammeldungen kann nicht verlässlich erfolgen, da Überschneidungen zwischen den beiden Meldewegen häufig vorkommen. Häufigste Gründe für den Austausch bei defekten MGB, die jedoch nicht prozentual ausgewertet werden können: Defekter oder fehlender Deckel, Löcher durch Rattenfraß oder Risse/Brandlöcher im Behälterdeckel oder Behälterkorpus, defekte oder fehlende Transportrollen, abgebrannte Behälter.

Die Auswertung aus den Reklamationen des Betriebs ergibt folgende Zahlen an defekten Behältern:

Jahr 2024 = 3.100 defekte Behälter

Jahr 2025 = 2.009 defekte Behälter (Stand Mitte Oktober)

Zu Frage 3:

Die Meldung zum Austausch erfolgt bei klar erkennbaren Behälterdefekten, die einen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht mehr ermöglichen, wie z.B. defekter oder fehlender Deckel, Löcher durch Rattenfraß oder Risse/Brandlöcher im Behälterdeckel oder Behälterkorpus, defekte oder fehlende Transportrollen.

Zu Frage 4:

Die Bodenabflusslöcher der 1.100 Liter MGB-Behälter werden standardmäßig mit einem Blindstopfen verschlossen und in dieser Form an die Kunden ausgeliefert. Hierdurch ist sichergestellt, dass Ratten nicht darüber in den Behälter gelangen können. Ein unzureichender Zugangsschutz liegt daher nicht vor. Es kommt jedoch vor, dass Nutzer die Abfalldeckel nach Befüllung der Behälter nicht wieder ordnungsgemäß verschließen bzw. Behälter überfüllen und Deckel dadurch offenstehen, so dass die Ratten dadurch in das Behälterinnere gelangen können. Auch kommt es vor, dass sich die Ratten durch den Kunststoff des Behälterkorpus oder Behälterdeckels fressen. Dies wird allerdings nicht zu vermeiden sein.

Gez.

Jörg Stüdemann

Stadtdirektor/Stadtkämmerer